





1:20

[18.02]




41.55

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2









Intervenciones respecto a las patologías:

-  Eliminación de colonias de origen vegetal
-  Eliminación de Microbiología, algas, hongos, líquenes
-  Reintegraciones cromáticas (04.19)
-  Eliminación de acciones artificiales puntuales

Afecciones de humedades:

-  Consolidación de fábricas con disgregación y arenización de piedra (05.22)
-  Formación de nuevo pesebrón, reparación de plomo y gárgolas (03.03) , (03.04)
-  Apertura de ventilaciones cerradas en galerías y zaguán
Limpieza y chequeo de galerías de ventilación (03.05)

Zonas de Ensayos

-  ① - Catas murales (02.02)
-  ② - Ensayos de porosidad y resistencia mecánica (02.03)
-  ③ - Ensayos de ciclo humedad-sequedad (02.04) y caracterización (02.05)
-  □ - Protocolos de limpieza mixta (02.07)
-  ★ - Ensayos de colorimetría y rugosimetría (02.09)
-  ★ - Análisis morteros (02.10)
-  ★ - Control Humedad (02.11)
-  ★ - Estratigrafías caracterización (02.06) , (02.08)